

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 28 日

天气: 阴
气温: 27℃

星期: 二
工程名称: 谢东县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全无饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查接地环网焊接施工情况, 无异常, 符合设计及规范要求。 第三、下午告知现场监理人员, 业主领导到场的检查指导工作, 但因行程与其他事冲突; 计划明天下午到场的指导工作。	
施 工 情 况	施工单位 湖南力峰建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、场内垃圾清理。 第二、接地环网焊接。
其 它 事 项	今日现场施工人数20人。	
本日现场监理人员 王球伟 王健		
记录人: 王健 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		