

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 30 日

星期: 四

工程名称: 衡东县 9.7 MW 光伏电站扶贫项目.

天气: 晴
气温: 26°C

监 理 工 作 情 况	第一. 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒, 精神不振者。 第二. 巡视检查接地环网焊接施工情况, 无异常符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施工单位 湖南力峰建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一. 防雷接地焊接。 第二. 支架组件安装。 第三. 清理现场垃圾。
其 它 事 项	现场施工人员 10 人。	
本日现场监理人员		王斌伟 王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):