

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 31 日

天气: 晴
气温: 27°C

星期: 五
工程名称: 衡东县 9.7 MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全无缺,精神不振者。 第二、巡视检查接地网焊接施工情况,无异常,符合设计及规范要求。 第三、检查支架、组件,巡视请缺工作。	
施 工 情 况	施工单位 湖南力峰建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、防雷接地焊接, 第二、支架组件请缺, 第三、清理现场垃圾。
其 它 事 项	现场施工人员 10 人。	
本日现场监理人员		王斌伟 王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):