

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 2 日

星期: 日

工程名称: 谢东县9.7MW光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 27℃

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全,无饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查接地环网焊接施工情况无异常,符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施工单位 湖南力峰建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、防雷接地焊接。 第二、清理现场施工垃圾。
其 它 事 项	现场施工人员 10人	
本日现场监理人员 王波伟 王健		
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):