

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 6 日

星期: 四

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 28℃

监 理 工 作 情 况	第一、晌午到衡东县找业主,现场打印机扫描 功能,用手机扫描机扫描监理资料。 第二、现场安全巡视检查,施工人员穿戴安全 穿戴齐全,无饮酒、精神不振者 第三、巡视检查接地环网焊接施工情况 无异常,符合设计及相关规范要求。	
施 工 情 况	施工单位 湖南力峰 建设工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、防雷接地焊接。 第二、清理现场施工垃圾。
其 它 事 项	现场施工人数 10人	
本日现场监理人员 王洪伟 王 建		
记录人: 王 建		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):