

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 7 日

星期: 五

工程名称: 谢东县 9.7 MW 光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 27°C

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全,无饮酒,精神不振者。 第二、巡视检查接地环网焊接施工情况,无异常,符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施工单位 湖南力峰建设工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、清理现场施工垃圾。 第二、防雷接地焊接,今日完成。
其 它 事 项	现场施工人数 10人	
本日现场监理人员		王宏伟 王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):