

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 8 日

星期: 六

工程名称:

天气:

气温:

晴

25℃

谢东县9.7州农村扶贫项目

监
理
工
作
情
况

第一, 现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。

第二, 制作监理资料。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南力峰
建设工程有限公司

第一 防雷接地焊接结束。
第二、清理现场施工垃圾。
第三、清缺。

其
它
事
项

今日施工人员共3人

本日现场监理人员

王强伟 王健

记录人:

王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):