监理日志()

日期:2018年元月11日

天气: 日青 气温:-3~-1/2

星期: 山

理

况

记录人: 张子敏

工程名称: 稅子东县 9.7MW 光伏扶贫项目

1: 查看施工现场。

2:监督入场道路平整施工。

		施工单位	施工内容及进度
	施工情况	常州天合老	1:入场道路平整.1台挖机、2:施工踢地平整已结束。
	其它事项		安成建設在现场召开临时都促现自然紧开工、
本日现场监理人员 平已长 多长子教			平已出 3长子教

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):