

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 23 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 0-9℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 施工人员未按相关要求佩戴安全帽 施工区域未拉警戒线、警示牌		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	安徽力合 电力建设 有限公司	土建箱变基础砖砌。	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王博	
记录人:王博		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	