

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 2 日

天气: 多云

星期: 五

气温: -6--1℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>例行巡查施工现场 施工作业人员未按图施工, 未做筏板基础即开始砌筑 基础存在严重质量问题</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽力合电力建设有限公司	箱变基础进行砌筑作业, 完成百分之百 地面切割、爆破, 完成百分之百
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	王博	
记录人: 王博	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	