

# 监 理 日 志 ( )

日期：2018 年 2 月 9 日

天气：多云

星期：五

气温：-3-6℃

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 厂房屋顶施工，未搭设脚手架，使用自制爬梯，达不到相关规范要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽力合电力建设有限公司	1#、2#、4#厂房屋面桥架安装完成百分之百 1#、2#、4#厂房屋面接地安装完成百分之百
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	王博	
记录人：王博	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	