

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 21 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6-11℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 吊装区域未拉警戒线、设警示牌 高空作业未合理佩戴安全带		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽力合 电力建设 有限公司	厂房屋顶至地面电缆桥架刷漆	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王博 任志会	
记录人:王博		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	