

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 4 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 5-11℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 接地焊接未按图施工,我监理部人员对现场施工负责人进行口头警示,责令其立即采取措施进行整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	安徽力合电力建设有限公司	箱变基础、一次设备舱、二次设备舱接地焊接	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王博	
记录人:王博		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	