

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 8 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 0-13℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 厂房屋顶扁铁焊接未满焊、搭接长度达不到要求 施工人员未佩戴安全帽 组件接地未按图纸进行施工		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	安徽力合电力建设有限公司	接地扁铁焊接 逆变器接线 逆变器到汇流箱敷设电缆线	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王博	
记录人: 王博		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	