

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 9 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 4-16℃

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	例行巡查施工现场 施工人员未佩戴安全帽 电缆线固定采用钢丝、铁丝, 易对电缆线造成损害		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	安徽力合 电力建设 有限公司	箱变、一次舱、二次舱、开关站箱内接线 3#厂房敷设逆变器到汇流箱电缆线 4#厂房屋顶扁铁焊接消缺	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王博 任志会	
记录人: 王博		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	