

监 理 日 志

工程名称: 天目湖整修水利发电项目

日期	2010年4月9日 星期二	气候	晴	气温	22℃
监理人员动态:	任志林 邵13:00	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度 部位	上午: 2人修复水沿墩, 1人封堵管护泥, 2人流动人员 下午: 1人封堵管护泥, 2人制作浮地线				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	邵13:00	总监签阅	邵13:00		