

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇 11兆瓦渔光互补分布式地面光伏电站

日期	2018年3月13日 星期二	气候	晴	气温	14-25℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 17人+3人管理					
施工机械动态: 施工用车3辆					
施工进度情况 施工部位	农光区抱箍、斜梁安装约120根 农光区放水平控制线 螺栓组装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	召开第一次工程例会				
记录人	王朝煜		总监签阅		