

# 监 理 日 志

工程名称:丹阳升北镇11兆瓦渔光互补分布式地面光伏发电站

日期	2018年3月22日 星期四	气候	晴	气温	15-5℃		
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:						
施工方人员动态:	21+4管理			无			
施工机械动态:	钩机2台 车辆4辆						
施工进度情况	抱箍斜梁完成100组 材料运输						
检查发现的问题	材料运输车辆把泥土带到路上						
处理措施、意见、结果	立即安排人员清理路面						
协调或其他内容	召开例会 组织桩基验收						
记录人	王朝江	总监签阅					