

监 理 日 志

工程名称: 丹阳市丹北镇 110kV 渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年3月27日 星期二	气候	晴	气温	24-12℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	拉条 10x900 1020个 10x950 2040个				
施工机械动态:	施工车辆中辆				
施工进度情况	调整支架 刷银粉漆还剩余100余根未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝龙	总监签阅			