

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇 110kV 渔光互补分布式光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 1 日 星期 天	气候	晴	气温	16-28℃
监理人员动态: (		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 4 管理 + 26					
施工机械动态: 无					
施工进度情况 施工部位	农田区散粮条抖 设备装粮条				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	渔光互补地问题暂停施工 总包与设计现场确定了粮条安装方案				
记录人	王朝旭		总监签阅		