

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇渔光互补分布式地面光伏电站230

日期	2018年4月21日 星期五	气候	晴	气温	28-14℃
监理人员动态: 2		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场34件124片			
施工方人员动态: 施250+4等理					
施工机械动态: 叉车一辆					
施工进度情况	一般农区组件安装完成480片, 占总比9.97% 一般农区檩条安装				
检查发现的问题	渔塘区运送材料 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝辉		总监签阅		