

监 理 日 志

工程名称: 丹波丹北镇渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年5月6日 星期五	气候	大-暴雨	气温	23-16℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 65+4管理					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	今日下雨施工停止 学习图纸 整理资料				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝柱		总监签阅		