

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇 110kV 渔光互补分布式光伏电站 2018 年 5 月 8 日

日期	2018 年 5 月 8 日 星期二	气候	多云	气温	24-12℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进 1224 片			
施工方人员动态: 77 七 4 管理					
施工机械动态:					
施工进度情况	农区: 调整调整 光伏组件安装完成 1100 片 电气放线 钢平台制作完成 鱼塘区: 散料				
检查发现的问题	南地块东边第二排相邻阵列组件安装误差 误差大				
处理措施、意见、结果	要求现场整改				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		