

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇110kV凌光互补分布式光伏电站

日期	2018年5月12日 星期六	气候	小雨-阴	气温	22-18℃
监理单位动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 72+4管理					
施工机械动态: 吊车一台					
施工进度情况	农里田! 组件安装完成800块 电气放线 钢平台平整焊接 造塘反散料				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		