

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县 110kV 渔光互补分布式光伏发电站项目

日期	2018年5月13日 星期五	气候	晴	气温	31-18℃
监理单位动态: ()			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 77个管理					
施工机械动态: 叉车一台 + 搅拌机一台					
施工进度情况 施工部位	农田区 组件安装完成1900片 总完成比67% 电气放线 鱼塘区 打桩完成30根				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	王朝辉		总监签阅		