

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇 110kV 渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年5月17日 星期四	气候	晴	气温	30-23℃
监理单位动态:	1		材料进场、取样见证、合格情况: SVG 初 2场		
施工方人员动态:	77+4管理				
施工机械动态:	叉车一台, 吊车一台				
施工进度情况	农田区: 组件事务 电缆沟开挖 渔光区: 抱箍、斜梁安装 檩条安装				
检查发现的问题	电气放线 钢平台制作 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开第十一次监理例会				
记录人	王朝旭		总监签阅		