

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇110kV渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年5月18日 星期五	气候	晴	气温	22-18℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: 2台箱变进场			
施工方人员动态: 77+4管理					
施工机械动态: 叉车一台, 吊车一台					
施工进度情况	农田区: 组件安装完成1000片总完成14.8% 电缆敷设23区 钢平台制作				
检查发现的问题	渔光区: 抱箱斜架安装 檩条安装 组件试安装 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		