

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇110kV变电站分佈式地源热泵项目

日期	2018年5月23日 星期 五	气候	晴	气温	27-15℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场1440片 以4表线线进场		
施工方人员动态:	60+4管理				
施工机械动态:	叉车一台 吊车一台				
施工进度情况	农田: 拆开线路平台大架接 电气放线 鱼塘: 抱箱到梁安装 檩条安装 鱼塘抽水 设备平台设备底座即来做防腐				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	已通知				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝明		总监签阅		