

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年5月26日 星期六	气候	PM	气温	24-17℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 组件到场2398片			
施工方人员动态: 55+4管理					
施工机械动态: 挖机一台					
施工进度情况	农区 安装北地块组件 汇流箱接线 箱逆变直流线连接				
检查发现的问题	渔塘区 2号工区檩条安装 组件搬运 钢架大车控制改				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝旭		总监签阅		