

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县镇110kV渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年5月24日 星期二	气候	晴	气温	24-29℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 台设备到场		
施工方人员动态:	50+4管理				
施工机械动态:	叉车一台				
施工进度情况	农田区: 汇流箱接线 开关站一、二次接线 鱼塘区: 檩条安装2组人施工 组件安装5组人施工				
检查发现的问题	无、鱼塘区组件安装与钢架误差				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝辉		总监签阅		