

监 理 日 志

工程名称: 2018年北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年12月7日 星期日	气候	晴	气温	32-22℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 85+4等理					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	光伏组件安装 二次控制线放置 组件旁装 二次线旁装				
检查发现的问题	组件放置不规范有用角钢顶立和直接堆放在地上的现象				
处理措施、意见、结果	以通知施工方要求整改				
协调内容或其他	召开第13次工地例会				
记录人	王朝建		总监签阅		