

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇110kV渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年6月15日 星期 五	气候	晴	气温	32-12℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 85+4管理					
施工机械动态: 挖机2台					
施工进度情况	农区、鱼塘区尾工处理 鱼塘区电缆放线 鱼塘区支架组件安装完成				
检查发现的问题	农区、鱼塘区、彩钢瓦搭接、扶手、钢板铺设 农区、对端电缆连接 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王朝彦	总监签阅			