

监 理 日 志

工程名称: 阳江市阳北镇110kV变电站补分布式地面光伏电站项目.

日期	2018年4月16日 星期一	气候	晴	气温	7-20℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 围栏网进场. 组件进场一车. 13箱×36=468.			
施工方人员动态:	管理4人.施工20人				
施工机械动态:	勾机2台.				
施工进度情况	一、今晚安装支架檩条.10人. 二、勾机挖路北侧接地网沟. 三、勾机勾机路南侧填接地网沟. 四、焊接接地扁钢.3人.				
检查发现的问题	1、巡视检查.安装支架檩条.螺栓松紧.垫片. 2、检查挖接地沟深. 3、验收接地网沟.焊接面.搭接.防腐.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李映	总监签阅			

