

监 理 日 志

工程名称: 丹阳市北桥110kV渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴	气温	10-20℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理4人, 施工30人					
施工机械动态: 勾机一台					
施工进度情况	一、安装支架檩条。 二、试安装组件。 三、接地扁铁焊接。 四、挖围栏基础坑。				
检查发现的问题	1、巡视检查: 施工现场, 安装支架檩条, 安装组件, 安全, 质量。 2、巡视检查: 接地扁铁焊接, 防腐, 搭接。 检查: 围栏基础坑深。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	彭波	总监签阅			

