

监 理 日 志

工程名称: 郑州市北渡110kV渔梁刘分布式地面光伏电站项目

日期	2018年4月28日 星期五	气候	晴	气温	16-29℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 一般管田进场组件18箱×86 渔梁区进场组件134块			
施工方人员动态:	管理3人、施工30人				
施工机械动态:					
施工进度情况	一 组件安装6人 二 安装支架檩条 三 外围挖基础坑				
检查发现的问题	1. 巡视施工现场支架檩条安全、安全质量。 2. 巡视施工现场组件安装质量。 3. 检查外围挖基础坑基础、深度×宽。 4. 检查、检验组件进场材料等				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李波	总监签阅			

