

监 理 日 志

工程名称: 丹北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年6月19日 星期二	气候	多云/有雨	气温	29/22
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员6人, 施工员3人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	丹北渔光互补电气2x70电缆接线 15人 丹北农、田区汇流箱接线、 18人				
检查发现的问题	监理正常工作检查时发现, 施工现场有白色垃圾。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方, 在每一道工序完成后及时清理垃圾。				
协调内容或其他	山东安丘项目终检结束后, 秦福章调回丹阳项目, 去丹北镇, 接管正制烟工作, 2018.6.16离开安丘项目, 2018.6.17日到丹阳项目并投入工作				
记录人	秦福章		总监签阅		