

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月27日 星期三	气候	多云	气温	35/27
监理人员动态:	1个	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员10人, 施工厂家35人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	农田区11:07分成功并网, 渔塘区11:45分成功并网, 进展顺利! 渔塘1区, 开路电压检测, 桥架电缆排盖板, 汇流箱接线, 施工人数2人				
检查发现的问题	监理在并网前的工作检查时发现, 逆变器散热风道滤网未安装				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方联系生产厂家安装, 防止小动物误入造成故障和事故。				
协调内容或其他	业主、监理总包、施工、各厂家、10:45分并网 结束 11:45分结束, 进展顺利。				
记录人	秦福章		总监签阅		