

监 理 日 志

工程名称: 荆门市东宝区竹园镇竹园村竹园光伏电站项目

日期	2018年6月30日 星期三	气候	有雨	气温	28/24
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员4人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	房屋区拆除、6人 房屋区电气施工, 房屋接电环网完工 20人				
检查发现的问题	天气不好 下雨了				
处理措施、意见、结果	监理督促施工方检查箱变门是否关好, 以防设备 下雨受潮。				
协调内容 或其他	迁走施工队家裏人, 整刷厕所,				
记录人	蔡新军		总监签阅		