

监 理 日 志

工程名称: 平阴县11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月1日 星期一	气候	多云/阵雨	气温	31/24
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人、施工人员16人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	农四区2#3#箱变钢平台及扶手^接施工 6人 渔塘区电气消缺送电并网、及485通信施工 6人				
检查发现的问题	监理正常工作检查2#3#箱变钢平台及扶手^接时发现。 施工人员把施工电源接在箱变设备电源上				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方拆除设备专用电源、改用站用电源、 以免造成设备故障				
协调内容 或其他	农四、渔塘区消缺、逆变器厂家2人 今日发电30869.2度				
记录人	秦福军		总监签阅		