

监 理 日 志

工程名称: 开阳县北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月15日 星期六	气候	晴	气温	36/27
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 施工人员				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	各光伏区正常消缺, 1#2#3#箱变 ^变 钢平台刷油漆, 20人				
检查发现的问题	监理检查1#2#3#箱变钢平台油漆情况.				
处理措施、意见、结果	监理严格把控清表除锈刷漆, 施工工艺符合要求。				
协调内容或其他	开关站生活能自来水问题, 已于总包方协调。 今日发电57078度				
记录人	秦福军		总监签阅		