

监 理 日 志 ()

日期: 2018年7月18日

星期: 三

工程名称: 江恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 28.0~38.0℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视快庄施工现场 2. 10区光伏组件垂直度存在误差 3. 六区桥架盖板未固定 4. 七区支架已开始生锈	
施 工 情 况	施工单位 甘安建	施 工 内 容 及 进 度 10人消缺
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	