

监 理 日 志

工程名称: 中阳丹北镇11MW渔光互补分布式地面电站项目

日期	2018年7月19日 星期一	气候		气温	
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	渔场、农田区钢平气补焊、光伏区消钦 15人				
检查发现的问题	监理对光伏区工作检查时发现, 树木长的太高, 已超出光伏板, 已行成遮挡, 影响发电。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方尽快处理, 并落实到位。				
协调内容或其他	今日发电 48435度				
记录人	秦福军	总监签阅			

