

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月24日 星期二	气候	晴/阵雨	气温	35/27
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人 施工人员6				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	渔塘、农田钢平台加焊、消缺。 6人				
检查发现的问题	施工方来管理1人				
处理措施、意见、结果	监理对消缺提出更高要求并责令总包方尽快落实。				
协调内容或其他	接令撤回公司。谢总撤销调令、继续留守丹北镇项目 今日发电42659度				
记录人	秦静	总监签阅			

