

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月25日 星期三	气候	多云/降雨	气温	37/28
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员3人 施工人员10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	渔塘、农区钢平台加焊、消缺 8人				
检查发现的问题	监理日常工作检查到渔塘区发现有2块光伏板被台风掀起、(未损坏)。				
处理措施、意见、结果	监理责令总包方紧急处理、已防二次台风来袭				
协调内容或其他	汇流箱厂家来人处理系统报警故障。2人 今日发电48306度				
记录人	秦祥章	总监签阅			

