

监 理 日 志

工程名称: 荆门市北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月27日 星期五	气候	多云/阵雨	气温	36/26
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员4人 施工人员10人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	开关站钢平台加焊、消弧、农网监控杆基础开挖, 10人				
检查发现的问题	监理检查农网监控杆基础开挖发现个别深度不符合要求。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工按要求施工, 并申请报验 ^{经允许} 合格后再进入下道工序。				
协调内容或其他	今日发电52506度				
记录人	李福章		总监签阅		

