

监 理 日 志

工程名称: 丹阳北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月28日 星期六	气候	少云/阵雨	气温	38/27
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员4人 施工员10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	开关柜钢架安装加焊, 渔光互补区监控系统基础坑开挖. 10人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	施工方来人消缺, 今日发电. 48110度				
记录人	秦福章		总监签阅		

