

监 理 日 志

工程名称: 丹北镇110kV送电工程

日期	2018年7月30日 星期一	气候	多云/雷阵雨	气温	36/27
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	通塘监控杆施工 农网开关站钢平台补焊施工 10人				
检查发现的问题	高温预警黄色信号				
处理措施、意见、结果	防暑降温工作到位。				
协调内容或其他	正常消缺 今日发电51970度				
记录人	秦新章	总监签阅			

