

监 理 日 志

工程名称: 邵阳北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月31日 星期二	气候	多云/晴	气温	35/26
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	渔塘监控杆施工、开关柜钢 ^平 台补焊 10人				
检查发现的问题	将对开关柜钢平台 ^将 缝口用沥青填涂的问题。				
处理措施、意见、结果	该问题监理工作联系单, 009号				
协调内容 或其他	今日发电49887				
记录人	李福章	总监签阅			

