

监 理 日 志

工程名称 丹阳丹北镇11MW渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年7月4日 星期三	气候	雨	气温	33/26
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工员21人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	张田光伏板平整调整, 消钦及中箱变铜铝过渡 15人 渔塘区电气设备安装施工 6人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	各施工单位按消钦项要求施工、整改。 今日发电27487.4度				
记录人	秦福章		总监签阅		