

监 理 日 志

工程名称: 丹阳丹北镇11MW渔光互补分布式光伏发电项目

日期	2018年7月7日 星期__	气候	阴	气温	29/25
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人 施工人员21				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	农网区消纳15人, 渔塘区消纳6人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	因下雨潮湿3台区汇流箱绝缘报警, 施工方处理无效, 已通知厂家。 今日发电18822度				
记录人	秦 祥 年	总监签阅			